



# Recommandations en cas de temps d'immobilisation prolongés de camping-cars Sprinter

- Mettez le véhicule à l'arrêt sans tirer le frein à main et bloquez-le en enclenchant une vitesse (position P pour les boîtes automatiques) ou avec des cales
- Retirez les papiers et d'autres objets de la planche de bord et des sièges
- Retirez la clé de contact
- Ouvrez tous les clapets d'aération
- Remontez les pare-soleil
- Éliminez la saleté, la neige et l'humidité de l'habitacle, surtout sur le plancher
- Fermez les portes, les fenêtres, le capot moteur et le toit ouvrant
- Ne mettez pas le véhicule à l'arrêt sous des lignes électriques, des caténaies, à proximité immédiate de lignes ferroviaires, d'arbres, de buissons, de mâts, etc.
- En été, protégez les pneus du rayonnement solaire direct
- Chargez complètement la batterie avant de garer la voiture, contrôlez-la tous les trois mois et, le cas échéant, rechargez-la avec 0,006 A
- Faites l'appoint d'AdBlue® selon ISO 22241, nettoyez d'éventuelles taches d'AdBlue® à l'eau pour éviter les cristallisations
- Évitez si possible d'entreposer le véhicule à des températures inférieures à -10° C pour éviter que l'AdBlue® ne gèle
- Avant le début de la saison froide, vérifiez si le liquide de refroidissement et le liquide lave-glace contiennent de l'antigel; si nécessaire, réajustez
- Pour les véhicules immobilisés plus de deux mois, augmentez la pression des pneus à 4,7 bar (env. 2,0 bar au-dessus de la pression normale) pour éviter l'aplatissement des pneus
- En cas de temps d'immobilisation prolongés, contrôlez la pression des pneus tous les trois mois et corrigez-la si nécessaire
- Pour les véhicules immobilisés pendant plus de six mois, il est recommandé de faire contrôler la teneur en eau du liquide de frein par un atelier spécialisé (max 2 %) et de le remplacer si nécessaire
- Pour les véhicules immobilisés pendant plus de 12 mois, l'AdBlue® doit être vidangé et éliminé; après la vidange, remplissez complètement le réservoir suivant les indications du fabricant
- Il est en outre recommandé de remplacer l'huile moteur et le filtre

